

# Quenching Oil Conditioning and Filtration

To obtain mechanical properties wished by quenching oil requires the best quality oil, but still this is not sufficient. Tank maintenance is also essential. Chemical solutions exist. Chemical products injection will allow transforming the liquids into solids to permit an efficient mechanical filtration.

Christian Bader, Lefco  
Rémi Ladroue, Motul

The quenching oil has a first function which is cool down correctly the metal pieces emerged in a tank in order to modify certain mechanical properties.

All sorts of thermal exchange mean the transition of the thermal flux from one part to the other, and this transit is stopped when the thermal balance is reached, that is when the temperature of the mediums are the same. In our case, the aim is to cool down a hot solid body by means of a liquid cold environment.

This solid body handles a quantity of heat which must be absorbed by our liquid oil. It is necessary to have one sufficient oil quantity to evacuate the calories; this volume is a function of the quantity of parts to cool down.

But the quality of the oil is changing.

One of the causes is the oxidation which is changing the oil characteristics. It is well known that frying oil viscosity increases in time; this increase is due to the damage of the oil and to the development of the liquid derivatives which are also toxic (for instance acrolein).

The quenching oil manufacturers are adding anti-oxidant additives to their products in order to avoid this phenomenon.

But some factors favour the oxidation, principally, the presence of the particles which act as a catalyst.

Two sources of particles are essentially existing; the one is induced by the treated pieces and other is produced by the quenching phenomenon.

## •Carried pollution:

The pieces which are introduced in the quenching tank are not clean all the time, and they will carry dirt and calamine.



This quantity of dirt is in the first analyze proportional to the surface of the pieces and then to their weight.

## •Produced pollution:

The hot mass of the quenched pieces will produce, when it penetrates in the oil, a thermal chock. This thermal chock will generate oil carbonization which would be more or less higher if the oil is from a lower quality.

© A "first price" mineral

oil will carbonize much more than high quality synthesis oil.

But beside of this "particle aspect", other products resulting from this deterioration, liquid products like tar will be produced.

## How to maintain a tank?

Two problems arise from the maintenance of the quenching tanks. In case of separation liquid / solid, it is necessary to extract the material in suspension in the oil. This is a traditional case of filtration that we can resolve by means of different kind of filtration elements (mediums), metallic, synthetic...etc. When it is a separation liquid / liquid, it is necessary to extract the tar and other liquid derivatives from the oil. In that case, the filters are without effect. It is then necessary to have something other than filtration.

The solution that Lefco is proposing consists on an injection of the chemical products which will transform organic residues by means of catalysis. This chemical treatment will transform the liquids into solids, which will be then

<b>MOTUL TECH</b>		Votre partenaire spécialiste en lubrifiants		
<b>RAPPORT D'ANALYSE</b>				
<i>Informations prélevement</i>		<i>CLIENT</i>		
Echantillon n° : 19091	Prélevé le : 16/11/2004	METZ		
Reçu le : 17/11/2004	Représentant : R. LADROUE			
Date du bulletin : 24/11/2004				
<i>Identification du matériel</i>				
Nom de l'huile : THERMIC 100	Machine : Four	Machine n° :		
Type : à passage	Fabriquant : -	Organe : -		
Capacité : -				
<i>Résultats analytiques</i>				
<b>Analyse</b>	<b>Unité</b>	<b>Norme</b>	<b>Résultats d'analyses</b>	
Couleur	-	Visuelle	marron foncé	
Indice d'acide	mg KOH / g	NF T 60-112	0,12	
Point d'éclair (vase ouvert)	°C	ISO 25-92	278	
Rapport d'oxydation	-	M.I* M 16	0,14	
Teneur en eau	%	NF T 60-154	0,025	
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> / s	ASTM D 445	120,7	
<b>Drasticité (NFT 60 178)</b>	<b>Unité</b>	<b>Fourchette</b>	<b>Résultats d'analyses</b>	
Delta Théta	°C	165 - 225	203	
Théta 1	°C	615 - 635	627	
Théta 2	°C	410 - 450	424	
<i>Diagnostic</i>				
Pollution à 5 µm = 36 mg/litre Pollution à 25 µm = 2 mg/litre				
Rien à signaler, le fluide est propre et ses caractéristiques sont conformes aux spécifications.				
Rappel résultats précédents				
<b>Date</b>	<b>mai-03</b>	<b>juin-03</b>	<b>juil-03</b>	<b>sept-03</b>
Pollution 5 µ	mg/l	422	48	108
Pollution 25 µ	mg/l	46	36	6
				30
				42
				6
				2

Figure 1  
Rapport d'analyse.

stopped by the mechanical filtration. Organic acid formation reducing agents are also added in the injected products to contend against the oil acidification.

• **How this injection is made?**

By using a filtration cartridge of "4416 series" dedicated to the thermal treatment and especially manufactured with two principle components. In one side filtration element which will provide the filtration cut-off; on the other side porous element which will absorb the chemical products and will spread slowly this chemical product during the life time of the cartridge. This life time, limited by the quantity of the chemical product present in the new cartridge, is approximately 8 months for a cartridge functioning continuously at its nominal flow rate of 500 liters per hours.

## What are the obtained results?

In the "figure 1" an analyze report from Motul company presents real results obtained after analysis realized for one of their biggest client. A conditioner group has been installed on a not filtrated tank, loaded by old oil which can not give any suitable results.

The table present in the "figure 1", "Diagnostic" paragraph of the analyses report, shows that at the beginning the particle pollution is 422 mg/l. The following analyses show an important decreasing of the pollution although the cut-off level of the cartridge was 25 micron.

On November 16, 2004 date of the analyze report (date indicated on the top left of the document), the pollution is 36 mg/l for 5 micron and 2 mg/l for 25 micron.

Additionally, it is indicated that all these analytical parameters are good, including the drasticity, which is presented by the curve on "figure 2". Without changing the oil we turned back to a "normal" situation of work permitting the production of products in compliance with the suitable characteristics .

## Which profitability?

What will be then the profits when the conditioner is functioning 24 hours per day including the weekends and it is supposed that it has been correctly dimensioned?

- If we start with a proper tank, we suppress all cleaning. The tank stays clean, the annualy cleaning is then unnecessary. We remark that at the end of its life time, one cartridge will fix 5 to 6 kg of element in suspension.
- The oil is no more changed. Periodical oil additions are only necessary due to the fact that the oil is brought out by the pieces themselves . To be more precise we can indicate the case of one of our client, demanding on the quality, who is keeping the same oil around 8 years, up to the changing of his oven.
- The cartridges are able to retain water present in the tank. They will then act as a security element. In the abrupt increase of the pressure drop of the conditioner, without any visible reason, water presence must be considered.
- The pieces are not scraped.

## Drasticity Diagram NFT 60 178

SAV n° : 19091

Customer : Metz

Product : Thermic 100

Trial Temperature : 150 °C

Oven : "Passage"



Figure 2

Courbe de drasticité.

We leave in care of the user to calculate the realized benefits. We are proposing to calculate the cost by an example.

A complete conditioner group (with electro pomp) for a tank of 4 000 liters costs around 12 000 €, this means the price of 9 000 liters of oil (average price of 1, 4 €/liter).

Approximately, one conditioner group equals to 2 full loads of the tank. The conditioning and filtering cost (always with the same above hypothesis) will be 560 € (8 cartridges) to filter during 8 months, which is 240 days. As the group has a total flow rate of 4 m<sup>3</sup>/hour in 24 hours it will treat 96 m<sup>3</sup>, and in 240 days 23 000 m<sup>3</sup>. The total filtration cost is then  $560 / 23000 = 0,024 \text{ €}/\text{m}^3$ , which is 0,0024 €/l. This cost is to compare with the cost of one liter of new oil.

## Conclusion.

The quenching oil conditioning by the Lefco Process brings an improvement on both parameters generally opposite, which are "the obtained product quality" and "the cost decrease". We can also add an improvement of the working conditions as we avoid the tanks clean up which is done in painful condition.

Translated from French by :

Mehmet Saran, LEFCO

## Filtration des huiles de trempe

Obtenir les propriétés mécaniques souhaitées par une trempage huile exige une huile de qualité, mais pas seulement. L'entretien du bain est également indispensable. Une solution chimique existe. L'injection de produits chimiques va permettre de transformer les liquides en solides pour permettre une filtration mécanique efficace.

Christian Bader, Lefco  
Rémi Ladroue, Motul

L'huile de trempe a une fonction première, refroidir directement les pièces métalliques que l'on plonge dans un bac, dans le but de modifier certaines propriétés mécaniques.

Tout échange thermique suppose le passage d'un flux thermique d'un corps à un autre, et ce passage s'arrête lorsque l'on atteint un équilibre thermique, c'est-à-dire lorsque la température des milieux sont les mêmes.

Dans nos cas, le but est de refroidir un corps solide chauffé à l'aide d'un milieu liquide « froid ». Ce corps solide est porteur d'une quantité de chaleur qui doit être « absorbée » par notre huile liquide. Il faut donc une quantité d'huile suffisante pour pouvoir évacuer les calories, ce volume étant fonction de la quantité de pièces à refroidir. Mais il y a aussi de l'huile varie.

L'une des causes est l'oxydation, qui fait évoluer les caractéristiques. Tout le monde a pu constater qu'une huile de fréquentation augmente avec le temps, à la dégénération de l'huile et à la formation de dérivés liquides par tous les toxiques (acide lénit par exemple).

Les fabricants d'huile de trempe ajoutent donc des additifs anti oxydants à leurs produits, pour lutter contre ce phénomène.

Mais certains facteurs favorisent l'oxydation, principalement la présence de particules, qui agissent comme catalyseur.

Il y a essentiellement deux sources de particules, celles apporées par les pièces à traiter et celles produites par le phénomène de trempe.

• La pollution atmosphérique.

Les pièces qui sont trempées dans le bac ne sont pas toujours propres, et vont donc apporter des salissures dans le bain, ainsi que de la calamine.



Cette quantité de solides est, en première analyse, proportionnelle à la surface des pièces, et donc à leurs masses.

- La pollution produit une masse chaude des pièces trempées à produire, lorsqu'elle pénètre dans l'huile, un choc thermique. Ce choc thermique va produire une carbonisation de l'huile, d'autant plus importante que l'huile est de basse qualité. Une huile « premier prix », minérale, va carboniser beaucoup plus qu'une huile de synthèse haute de gamme.

Mais, à côté de ces aspects particuliers, vont se produire d'autres problèmes de dégradation, des produits liquides, comme les goudrons.

### Comment entretenir un bain ?

Deux problèmes se posent pour l'entretien d'un bain de trempe huile. Dans le cas, d'une séparation liquide/solide, il faut étrier les matières en suspension du bain. C'est là, un cas traditionnel de filtration, que l'on peut résoudre avec différents média filtrants, métalliques, synthétiques etc.

Lorsqu'il s'agit d'une séparation liquide/liquide, il est nécessaire de retirer les goudrons et autres dérivés liquides du bain d'huile. Et dans ce cas, les filtres sont sans effet. Il faut donc sortir de la filtration.

La solution de Lefco consiste en une injection de produits chimiques qui vont complexer les résidus organiques à l'aide de catalyseurs. Ce traitement chimique va transformer les liquides en solides, qui vont alors pouvoir être arrêtés par une filtration méca-

Traitement Thermique | 379 | Mai 2007 | 19

MOTUL TECH		RAPPORT D'ANALYSE	
Échantillon n° : 10001		CLIENT	
Prélève le : 10/11/2004		Metz	
Prélèv. par : R. LADROUE		Date du suivi : 20/11/2004	
Vérification du matériau			
Nom du bâton : THÉRMO 100		Machine n° :	
Machine : Four	Type : à passage	Filtre : -	Origine : -
Analyses effectuées		Résultats d'analyse	
Indice d'acidité	Usticité	Norme	Résultat d'analyse
mg KOH / g	Viscosité	Normal	Normal
Phénol éthanol (base oxydée)	°C	ISO 26-40	278
Rapport viscosité		MF M 10	0,11
Viscosité en sec	%	WF 150-154	0,005
Viscosité cinétique à 40°C	mm²/s	ASTM D-466	120,7
Dosements (NFT 60 178)		Résultats	
Goutte Thé 1	Usticité	Viscosité	Résultat d'analyse
Théte 1	°C	160 - 208	283
Théte 2	°C	615 - 638	627
Diagnose			
Prélevé à 2 ans = 35 mois			
Prélevé à 25 ans = 300 mois			
Notre analyse de l'huile est propre et ses caractéristiques sont conformes aux spécifications.			
Rapport émis le : 20/11/2004			

Figure 1  
Rapport d'analyse.

rique. Des réducteurs de formation d'acides organiques sont également ajoutés dans les produits raffinés, afin de lutter contre l'acidification des bains.

Comment est faite cette injection ? En utilisant la cartouche de filtration de la série « 4416 », déjà au taux thermique, qui est spécialement fabriquée avec deux composants à supports poreux. D'une part, un médium filtrant destiné à assurer le seuil de filtration. D'autre part, un support poreux va absorber les produits chimiques et les redistribuer lentement pendant la durée de vie des cartouches. Cette durée de vie, limitée par la quantité de produits présents dans la cartouche neuve, est de huit mois environ pour une cartouche fonctionnant en continu à son échéance nominale de 500 litres par heure.

## Quels sont les résultats obtenus ?

Un rapport d'analyse de la société Motul (figure 1) présente des résultats sur un traitement sur un bac non-filtré, chargé d'huile ancienne qui ne pouvait plus donner les résultats demandés, a été installé.

Le tableau présenté dans la figure 1 dans la partie Diagnostic du rapport d'analyse montre que la mise en service la pollution particulière est de 422 mg/l. Les analyses suivantes montrent une diminution importante de la pollution, bien que le seuil des cartouches soit dans ce cas de 25 microns.

Le 16 novembre 2004, date du prélèvement de cette analyse (date indiquée en haut et à gauche du document), la pollution est de 3,6 mg/l à 5µ, et 2 mg/l à 25µ.

De plus, on note que tous les paramètres analytiques sont bons y compris la viscosité, dont la courbe est présentée à la figure 2. Sans changer l'huile en service, nous sommes revenus à une situation « normale » de travail, permettant de produire des pièces conformes.

## Quelle rentabilité ?

Quelles sont les économies, étant entendu que le filtre-conditionneur reste en fonctionnement 24h sur 24h, y compris le week-end, et qu'il est supposé avoir été correctement dimensionné ?

• Si l'on part d'un bac propre, on supprime tout nettoyage. Le bac reste propre, et les nettoyages annuels sont inutiles. A noter qu'une cartouche va avoir fixé 5 kg à kg de matières en suspension lors de son changement.

• L'huile n'est plus changée. Seuls sont nécessaires les apports dus aux entraînements d'huile par les pièces elles-mêmes.

• Pour être précis, un de nos clients exigeant sur la qualité, garde son huile environ 8 ans, jusqu'au changement de four. Les cartouches sont capables de retenir l'eau présente dans le bac. Elles vont donc agir comme organe de sécurité. Une augmentation brutale de la perte de charge du filtre-conditionneur, sans raison apparente, doit faire penser à une présence d'eau.

• Les pièces ne sont plus rebutées.

Nous laisons à l'utilisateur le soin de chiffrer les économies ainsi réalisées. Nous proposons de chiffrer les coûts au travers d'un exemple. Un groupe de conditionne-

### Course de drasticité NFT 60 178

SAY No. 19091  
Client : METZ  
Produit : Thermique 100  
Température d'essai : 150°C  
Four : passage




Figure 2  
Course de drasticité.

ment complet (avec pompe), pour un bac de 4 000 litres, coûte environ 12 000 euros, c'est-à-dire le prix de 9 000 litres d'huile (prix moyen 1,4 euro). En chiffres « ronds », un groupe égale d'eaux chargées de bac. Le coût de la filtration (toujours avec les mêmes hypothèses ci-dessus) revient à 560 euros (8 cartouches) pour filtrer durant huit mois, soit 240 jours. Le groupe débitant 4 m³/h, en 24 heures il aura traité 96 m³, et en 240 jours 23 000 m³. Le coût de la filtration est donc de 560 / 23 000 = 0,024 euro le m³, soit 0,000 024 euro le litre. Coût à peu près rapproché d'un litre d'huile neuve.

### Conclusion

Le « conditionnement » des huiles de trempe par le procédé Lefco apporte une amélioration de deux paramètres en général opposés, la qualité des produits obtenus et la diminution des coûts. On peut également ajouter une amélioration des conditions de travail, car on évite les interventions de nettoyage des bacs, interventions faites dans des conditions pénibles.

**These three pages are the copies of the "Original Publication" from the well known French technical magazine concerning the thermal treatment & quenching :**

**Magazine** : Traitement Thermique  
**Issue** : 379  
**Date of issue** : May 2007